


MILO X130 - MLX13XXXX

Trimless downlights
design Lapo Grassellini



- I **INFORMAZIONI SULLA SOSTITUIBILITÀ O NON SOSTITUIBILITÀ DELLA SORGENTE LUMINOSA**
- GB **INFORMATION ON REPLACEABILITY OR NON-REPLACEABILITY OF LIGHT SOURCE**



- I Sorgente luminosa non sostituibile.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione
può essere sostituita esclusivamente dal costruttore.
- GB Non-replaceable light source.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by
the manufacturer.

- I **GIUSTIFICAZIONE TECNICA CIRCA LA NON SOSTITUIBILITÀ DELLA SORGENTE LUMINOSA**

La sorgente luminosa potrebbe essere contaminata e/o danneggiata durante la sostituzione a causa di particelle di sporco.
Il metodo di fissaggio della sorgente luminosa potrebbe influire sulla sua efficienza termica (dissipazione di calore).

- GB **TECHNICAL JUSTIFICATION ABOUT NON-REPLACEABILITY OF LIGHT SOURCE**

The light source could be contaminated and/or damaged during replacement due to dirt particles.
The method of fixing the light source could impact its thermal efficiency (heat dissipation).