



## BULL 20 LAY - BX2XXXXX

Surface projectors

design Lapo Grassellini




I ISTRUZIONI PER LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO SULLA RIMOZIONE DELLE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA  
GB INFORMATION FOR MARKET SORVEILLANCE AUTHORITIES ON REMOVAL OF SEPARATE CONTROL GEAR



1

I Svitare le viti e rimuovere la lamiera superiore.  
GB Unscrew the screw and remove the metal sheet on the top.




2

I Driver ispezionabile.  
GB Examinable driver.


I ISTRUZIONI PER LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA

GB INFORMATION FOR MARKET SURVEILLANCE AUTHORITIES ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE




**1**

I Rimuovere lo schermo.  
GB Remove the screen.



**2**

I Ruotare la lente e rimuoverla.  
GB Rotate the optic and remove it.



**3**

I Sorgente luminosa ispezionabile.  
GB Examinable light source.