



ZERO MOVE 6 - ZWMXXX

Trimless downlights

design Roberto Mantovani



I ISTRUZIONI PER LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA E DELLE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA
GB INFORMATION FOR MARKET SURVEILLANCE AUTHORITIES ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE AND SEPARATE CONTROL GEAR




1

I Svitare la parte frontale.
GB Unscrew the front part.

2

I Rimuovere l'ottica.
GB Remove the optic.



3

I Sorgente luminosa ispezionabile.
GB Examinable light source.