


BULL 40 - BU4XXXXX

Projector for 230VAC track

design Lapo Grassellini



I INFORMAZIONI SULLA SOSTITUIBILITÀ O NON SOSTITUIBILITÀ DELLA SORGENTE LUMINOSA E DELL' UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA

GB INFORMATION ON REPLACEABILITY OR NON-REPLACEABILITY OF LIGHT SOURCE AND SEPARATE CONTROL GEAR



- I Sorgente luminosa non sostituibile.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituita esclusivamente dal costruttore.
- GB Non-replaceable light source.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer.



- I Unità di alimentazione non sostituibile.
L'unità di alimentazione contenuta in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituita esclusivamente dal costruttore.
- GB Non-replaceable control gear.
The control gear contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer.

I GIUSTIFICAZIONE TECNICA CIRCA LA NON SOSTITUIBILITÀ DELLA SORGENTE LUMINOSA E DELL'UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA

La sorgente luminosa potrebbe essere contaminata e/o danneggiata durante la sostituzione a causa di particelle di sporco.
Il metodo di fissaggio della sorgente luminosa e dell'unità di alimentazione potrebbe influire sulla sua efficienza termica (dissipazione di calore).

GB TECHNICAL JUSTIFICATION ABOUT NON-REPLACEABILITY OF LIGHT SOURCE AND SEPARATE CONTROL GEAR

The light source could be contaminated and/or damaged during replacement due to dirt particles.
The method of fixing the light source and the control gear could impact its thermal efficiency (heat dissipation).